

АКТ

Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

« 6 » 02 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ» инженер СВРРО Ю.В.А.
(Должность, ФИО)

Представитель УО ГБУ Жилищник р-на Лесотехник
(Должность, ФИО)

Представитель специализированной организации _____
(Должность, ФИО)
монтажник Михаил О.В.

Составили настоящий акт о том, что по адресу: Кураштерова д. 12/23

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена

ГБУ Жилищник р-на Лесотехник
(указать название специализированной организации)

2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: **имеют/не имеют** допуски к проведению работ: монтажник Д.В.К. Жилищник

(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)
Михаил О.В.

3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах есть

4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода) вентиляция в рабочем состоянии
есть.

5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов: _____

6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали не мене 50 см): _____

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака:

8. Состояние оголовков дымовых труб: _____

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шашка, веревка, шар, ерш (щетка)):

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов:

Подписи членов комиссии:






