

# АКТ

## Проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в МКД

«6» 02 2024г.

Комиссия в составе:

Представитель АО «МОСГАЗ»

(Должность, ФИО)

Мастер Соколов А.А.

Представитель УО

(Должность, ФИО)

ГБУ Жилищник р-на Печетники

Представитель специализированной организации

(Должность, ФИО)

Мастер Пыцкий Михаил В.В.

Составили настоящий акт о том, что по адресу:

Кузнецово д. 11

произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

При проверке установлено:

1. Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов осуществлена

ГБУ Жилищник р-на Печетники

(указать название специализированной организации)

2. Сотрудники, осуществляющие деятельность по обследованию состояния вентиляционных и дымовых каналов: имеют/не имеют допуски к проведению работ:

Мастер Пыцкий М.В. ВЗК № 123456789

(Должность, ФИО, номер протокола о допуске и (или) удостоверения)

Михаил В.В.

3. Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах

есть

4. Отсутствие засоров (опускание шара, удаление мусора через карман чистки дымохода)

вентиляция в рабочем состоянии

есть.

5. Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов:

6. Проверка тех.состояния ЖСТ (протяженность не более 6 м, не более 3-х поворотов, плотность и герметичность звеньев, пересечение вентканала, по

вертикали не мене 50 см): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Наличие затирки, побелки и нумерации каналов в пределах чердака: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Состояние оголовков дымовых труб: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. Расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Наличие комплекта инструментов (анемометр (измеритель потока воздуха), специальное зеркальное устройство (перископическое), или видеокамера с подсветкой, дымогенератор, дымовая шапка, веревка, шар, ерш (щетка)): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11. Наличие акта с датой проведения последнего планового обследования дымовых и вентиляционных каналов: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_